

Lensahn · Telefon: 04363/9020-0 www.roden-landtechnik.de

Updateanleitung SteerCommand und Ontrac3

1. www.roden-landtechnik.de



2. Service/Software, USB-Stick einlegen



AKTUELLE INFORMATIONEN:



3. SteerCommand und Ontrac3 suchen

Steer Command und Ontrac 3



4. Rechte Maustaste auf das gelbe Logo neben der SteerCommand und Ontrac3 -Software, dann Ziel speichern unter

Steer Command und Ontrac 3



5. USB-Stick auswählen, speichern





7. GPS/Lenkung auswählen



- **∞**2 🛛 🗄 m•^m S GPS/Wegführungseinrichtung Lenkung:SteerCommand® 2 SteerCommand® T Empfänger:GPS 7500 2 P (Auto-Erkennung) ¥ Bedienerpräsenzalarm 15 Minuten Ag Leader® NTRIP-Einrichtung Lichtleisten-¬einstellungen Differenzialkorrektur zur Wegführung erforderlich Richtungserkennung verwenden D ihrung
- 8. Schraubenschlüssel SteerCommand bzw. Ontrac3

9. System

	50	System	© re-⊕-ang GPS	Verbindungen	Mein Konto	
	Fahrzeug Konfigurationsassi	Fahrzeuge verwalten	Autokalibrieren			
	Lenkeinstellung	Lenkbaugruppen				
		ECU-S	1 Version: v	4.4.34114		
\prec						3

10. Software Upgrade

	Software-Update	eer-Konfigu System	aration GPS Zubehör	Verbindungen Techniker A	Mein Konto	
Bodenbea		ECU-S1	. Version: v	4.4.34114		Dihrung

11. Choose File



12. Software-Version auswählen und bestätigen



13. Ca. 30 Minuten warten, dann bestätigen

	Software-Update	
	Ein Paket auswählen Choose File /media/s Lade Datei hoch	Von Anzeige-USB
	Upc	
3odenbea		hrung





					∞2 D∉ m• ^m
🗢 AutoSt	eer-Konfig	uration			
Fahrzeug	System	©n-⊕-₁ŋ GPS	Verbindungen	Mein Konto	
Konfigurationsassi	Fahrzeuge verwalten	Autokalibrieren			
Lenkeinstellung	Lenkbaugruppen				
	ECUS	Varsion	6 24299		
	EC0-3.	i version. v4	.0.34200)	9
3odenbea					ihrung

14. Software-Version überprüfen und oben links verlassen

15. Menü verlassen bestätigen

